

KOMUNIKAT dotyczący prac naprawczych na SUW Subkowy

W związku z problemem zanieczyszczeń związanych z pogorszoną jakością wody – operator wodociągu prowadzi prace naprawcze na SUW Subkowy:

- Obecnie jest prowadzona dezynfekcja studni głębinowej, aeratora, złożeń filtracyjnych w filtrach i zbiorników retencyjnych za pomocą środków dezynfekcyjnych. Złoża filtracyjne w filtrach są codziennie płukane przy wydłużonym czasie. Jeden zbiornik retencyjny jest wyłączony z pracy i ciągle dezynfekowany i płukany.
- Od 17 października dozowany będzie w większej dawce, w sposób ciągły środek dezynfekujący do wody uzdatnionej doprowadzanej do zbiorników retencyjnych, ponieważ istnieje podejrzenie, że woda może być skażona ogólną liczbą mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni po 72 godzinach w następujących miejscach:

- w rurociągu wody uzdatnionej na odcinku od budynku SUW do zbiorników retencyjnych,

- w 1 zbiorniku retencyjnym lub 2 zbiornikach retencyjnych,

- w rurociągu wody uzdatnionej na odcinku od zbiorników retencyjnych do budynku SUW.

- Co tydzień pobierane są próbki wody z różnych punktów w celu ustalenia źródła skażenia wody ogólną liczbą mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni po 72 godzinach.
 - W najbliższym okresie planowane jest ozonowanie rurociągów wody uzdatnionej i zbiorników retencyjnych.
-